

Věc: Podnět na prošetření umístění odrazového zrcadla na silnici III. třídy číslo 2821

Dobrý den pane poručíku Foffe,

na základě našeho dnešního telefonického rozhovoru Vám posílám Podnět k prošetření umístění odrazového zrcadla na komunikaci č. III/2821 mezi Újezdem pod Troskami a Semínovou Lhotou. Odrazové zrcadlo Policie ČR - DI Jičín řešila 11. 9. 2018 pod Č. j. **KRPB-86654-1/ČJ-2018-050406**.

Domnívám se, že předmětné zrcadlo je **nebezpečné silničnímu provozu, jelikož jej OÚ Újezd pod Troskami nechal umístit v rozporu s Technickou zprávou**, kterou pro náš OÚ a další zainteresované orgány (viz stanoviska přílohy) zpracoval Projekt servis Jičín s.r.o. (Akce: Újezd pod Troskami - odrazové zrcadlo na sil. III/2821 - zak. č. 914/01).

Odrazové zrcadlo **není umístěno ve vrcholu oblouku komunikace a není ani v min. vzdálenosti 2 m od okraje jízdního pruhu** (jak je požadováno v Technické zprávě - její str. 2), což dokládám fotodokumentací str. 2 a 3. Zrcadlo vzhledem ke špatnému umístění od OÚ neplní řádně svoji funkci. OÚ Újezd pod Troskami nechal (opět v rozporu s Technickou zprávou) prvně namontovat menší obdélníkové zrcadlo 70 x 90 cm, až po mé urgenci jej nahradil správným kulatým DZ-1200 (120 cm).

Odrazové zrcadlo:

- je posunuto o cca 17 m od vrcholu oblouku zatáčky směrem k Újezdu pod Troskami,
- má při jízdě ze směru od Újezdu pod Troskami malý úhel natočení (min. zorné pole),
- není vidět při jízdě ze směru od Semínovy Lhoty včas, ale pozdě (je „za zatáčkou“),
- je umístěno jen cca 1 m okraje jízdního pruhu (místo min. 2 m).

Opakovaně jsem jako zastupitel obce Újezd pod Troskami na zasedáních ZO (i s dalšími občany) a i na pracovních poradách ZO urgoval na panu starostovi J. Švihelovi, panu místostarostovi J. Kubišovi, i na zbylých zastupitelích obce umístění zrcadla do místa dle Technické zprávy - marně.


Místo aby OÚ Újezd pod Troskami přemístil odrazové zrcadlo na místo dle Technické zprávy, tak si zajistil od Projekt servis Jičín s.r.o. „Posouzení umístění zrcadla“ s jehož závěry se nemohu ztotožnit. Nesouhlasím s tím, že „Umístění zrcadla bylo upřesněno tak, aby rozhledy z obou stran byly co nejlepší...“ a že „Současný stav dle místního šetření provedeného dne 4. 3. 2021 je plně vyhovující“.

V příloze Podnětu posílám stanoviska Policie ČR, MěÚ Jičín - Odbor dopravy, SS KHK - středisko Jičín a moji komunikaci s OÚ dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze které zjistíte moji snahu o správné umístění odrazového zrcadla, stav komunikace č. III/2821 atd.

Děkuji Vám za profesionální přístup při naší dnešní telefonické komunikaci.

Jsem ve věci k dispozici na kontaktech níže.

Ing. Václav Lhoták
Semínova Lhota 10
512 63 Újezd pod Troskami
telefon: +420 602 422 475
e-mail: vls10@seznam.cz
datová schránka: s67a3jr



Fotodokumentace k zrcadlu na komunikaci č. III/2821 (sice starší foto, ale aktuálně platná):



obdélníkové zrcadlo
70 x 90 cm, prvně OÚ
dodané, foto z 13. 9. 2019



kulaté zrcadlo průměr
120 cm, dodané po VL
urgencích, foto z 29. 1. 2020



OK místo
dle TZ.

zrcadlo
natočené
takřka
podélně
k silnici,
neplní
100 %
svou
funkci.

špatné umístění, cca 17 m od vrcholu
oblouku zatáčky a cca 1 m od krajnice
místo min. 2 m jak je v Tech. zprávě

Zde by mělo být zrcadlo instalováno podle Technické zprávy, tzn. do vrcholu oblouku zatáčky.

Zde je dopravní zrcadlo špatně umístěno od OÚ Újezd pod Troskami.



III/2821
Újezd p. T.

Situace

3

Foto z 31. 01. 2021, ze směru od Semínovy Lhoty do Újezdu pod Troskami

- zrcadlo není vidět z místa mostku dle náčrtu z Technické zprávy předcházející stránky, je „za zatáčkou“, posunuto cca 17 m od vrcholu oblouku směrem k Újezdu pod Troskami,
- správné umístění zrcadla je cca jak stojím (viz napravo níže zvětšený detail),




Foto z 31. 01. 2021, ze směru od Újezdu pod Troskami do Semínovy Lhoty

- zrcadlo posunuté cca 17 m od správného místa je skoro horizontálně s komunikací...,
- správné umístění je jak stojím (viz detail napravo níže),

