



Důležité nebezpečné úseky komunikace č. III/2821 ještě k dořešení, foto k 26. 3. 2019.

Ing. Václav Lhoták - zastupitel
Obce Újezd pod Troskami.
602 422 475, vlsl10@seznam.cz

Semínova Lhota dne 27. 3. 2019.

Poděkování patří ÚS Jičín!

1 Nebezpečné křoví v odbočce ze silnice I/35, ještě zbylé po prořezu.

- při odbočování ze silnice I/35 ve směru od Jičína na silnici č. III/2821 do Semínovy Lhoty je to prořezáno pěkně a křižovatka je přehledná, při odbočování od Semínovy Lhoty na silnici I/35 ve směru na Jičín, tam ještě po olistění budou vadit níže „X“ naznačené porosty - prosím odstranit.



Původní stav s listy, pohled od I/35.



Aktuální stav bez listů, pohled od Sem. Lhoty.



Pohled z I/35, po prořezu.

2 Nebezpečné větve v zatáčce, naproti, kde bude od OÚ pro vyšší bezpečnost zrcadlo.

- při vjezdu do zatáčky z obou směrů nebezpečně zakrývá výhled křoví níže - prosím odstranit.



Aktuální stav bez listů od Újezdu.



Pohled od Semínovy Lhoty.

3 Pás křoví zabraňující výhledu do zatáčky v obou směrech.

- po olistění jsou porosty níže nebezpečné, řidiči žel do zatáčky jezdí rychle... - prosím odstranit.

