

VL

vlsl10@seznam.cz

29. 6. 2022, 13:59

Komu: starosta@ujezdpodtroskami.cz , obec@ujezdpodtroskami.cz

➤ 2022.6.29 - Podnět VL k řešení na OÚ, Újezd pod Troskami -
Semínova Lhota zarostlý tankodrom č. III-2821



Dobrý den pane starosto, ahoj Honzo,

posílám OÚ k řešení další můj Podnět zastupitele včetně vícero fotografií dokládajících aktuální stav opět zarostlého "tankodromu", resp. krajské komunikace č. III/2821 k nám do Semínovy Lhoty:

1/ to, že je tato "komunikace" opět v havarijním stavu (desítky děr...) a opět zarůstající okolním křovím (vesměs nálety...) jsem zastupitele informoval na pracovní poradě 7. 6. 2022, tuto důležitou informaci sis jako starosta OK zapsal a pan místostarosta Kubišta OK slíbil, že to bude řešit s p. Langrem, Inspektorem silniční sítě - obvod Jičín ze Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.

2/ kombinace desítek děr a přes/ke krajnici zasahujících větví křoví jsou silničnímu provozu nebezpečné a nutí nejen nás řidiče "hrát si na kličkovanou", abychom si neničili podvozky, laky svých vozů atd., nutí řidiče vozů, ale i cyklisty manévrovat, jezdit více ke středu atd.,

3/ nejhorší díry na "tankodromu" č. III/2821 již jsou OK od SS KHK označeny, tzn. již se snad řidiči - občané brzy dočkáme oprav, i když samozřejmě jediným správným dlouhodobým řešením je jen celková rekonstrukce této komunikace,

4/ na prořez zasahujících větví snad nebudeme muset občané a řidiči čekat až do 1. 11. 2022 (?!), když již se údržba promeškala k 31. 3. 2022, více např. na <https://www.rizikabezrizika.cz/...my/>,

5/ a aby toho nebylo málo..., tak máme občané na této komunikaci již 3 roky (od 1. 8. 2019) od našeho OÚ ("povedená" akce pana místostarosty Kubišty) v rozporu s Technickou zprávou od Projektservis Jičín s.r.o., v rozporu se stanovisky Policie ČR - DI Jičín, MěÚ Jičín - odbor dopravy atd. z 2018, jinde namontované odrazové zrcadlo, které je, nejen dle mého názoru, díky špatnému umístění nefunkční a silničnímu provozu nebezpečné!

6/ zamítnutí projednání mého bodu "Odrazové zrcadlo na komunikaci č. III/2821, Újezd pod Troskami směr Semínova Lhota - Vyrozumění Policie ČR" na 18. ZZO považuji za další chybu OÚ (4 zastupitelé byli PROTI, 2 zastupitelky se ZDRŽELY), překroucené a nepravdivé informace pana místostarosty Kubišty k zrcadlu a jeho nařčení mé osoby ze lhaní kolem zrcadla si zaslouží k poslechnutí všem občanům, jde o opakované nehorázné chování místostarosty Kubišty, hodné k řešení na OÚ.

Ví se, že nejen tato "nepěkná problematika" v naší OBCI a na OÚ mě roky zajímá. Nejsem a nikdy nebudu "přihlížející nepěknému", nýbrž konám jako občan i jako

zastupitel potřebné k řešení, jak je zřejmé (nejen) z mých jednání v minulosti viz:

<https://www.vaclavhotak.cz/...ici>
<https://www.vaclavhotak.cz/...ice>
<https://www.vaclavhotak.cz/...sty>
<https://www.vaclavhotak.cz/...ace>

Děkuji OÚ dopředu za OK řešení v bodu 1/
uvedeného a přeji Ti hezký den, V.

Ing. Václav Lhoták - zastupitel
Semínova Lhota 10
512 63 Újezd pod Troskami
602 422 475
vls110@seznam.cz
www.vaclavhotak.cz

Přílohy



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 1.jpg – Obrázek, 560 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 2.jpg – Obrázek, 521 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 3.jpg – Obrázek, 608 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 4.jpg – Obrázek, 620 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 5.jpg – Obrázek, 452 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 6.jpg – Obrázek, 468 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 7.jpg – Obrázek, 540 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 8.jpg – Obrázek, 559 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›



8.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 9.jpg – Obrázek, 474 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



24.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 10.jpg – Obrázek, 769 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



24.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 11.jpg – Obrázek, 689 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



24.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 12.jpg – Obrázek, 687 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



24.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 13.jpg – Obrázek, 702 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



24.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 14.jpg – Obrázek, 628 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)



29.6.2022 tankodrom III-2821 Újezd pod Troskami, 15.jpg – Obrázek, 544 kB

[↓ Stáhnout](#) [Zobrazit >](#)

[Stáhnout všechny přílohy](#)